

Код №89. Неисправность системы топливоподачи	Вероятные причины неисправности
<p>Режим проверки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двигатель работает на режиме холостого хода (работа на стехиометрическом составе смеси с управлением по обратной связи). <p>Условия проверки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В течение более 10 секунд корректирование состава смеси по топливу остается слишком низким. <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> • В течение более 10 секунд корректирование состава смеси по топливу остается слишком высоким. 	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправность топливного насоса высокого давления. • Неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. • Неисправность датчика атмосферного (барометрического) давления. • Неисправность датчика расхода воздуха. • Неисправность электронного блока управления двигателем.

